

Для служебного
пользования эн.н.1

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБОУ ДОД «ДЮСШ» ДГО**



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» ДГО

/А.В. Алексеев/

_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник УФСБ РФ по Приморскому краю



/Синицын Е.А./

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Лесозаводску –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Приморскому краю»



/Тимошенко О.Ю./

«28» июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Приморскому краю

/Шенников П.В./

«17» августа 2021 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Дальнереченского городского округа
(наименование объекта (территории))

г. Дальнереченск
(наименование населенного пункта)

2021 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования Дальнереченского городского округа»,
Администрация Дальнереченского городского округа, 692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, телефон: 8(42356)25-9-55, e-mail: uodgo
@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 55А, тел.
8 (42356) 34-1-56, E-mail: DALNSPORT@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 1199,2 м²,

площадь объекта – 1601,0 м²

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из ЕГРН №25:29:010103:289-25/062/2020-1 от 25.09.2020 , выписка из
ЕГРН №25:29:000000:4071-25/009/2020-6 от 25.06.2020

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» ДГО: Алексеев Александр Викторович,
Тел. 8 (42356) 34-1-56, E-mail: DALNSPORT@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа:
Шитько Наталья Николаевна тел. 8(42356) 25-9-55

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

ежедневно с 07.00 утра до 21.00 вечера.

2. Общее количество работников 39,5 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 50 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) – отсутствуют.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) – центральный вход, запасные выходы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – применение взрывчатых веществ, применение отравляющих веществ, поджог, захват заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей: поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания); захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или

из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у работников спецсредств для эффективного противодействия); иным путем, в результате заражения возбудителями через воду, насекомых и животных.

(краткое описание угроз совершения террористического акта на объекте (территории))

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - Площадь зоны разрушения (поражения) до 500 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	80	Прекращение водо-, тепло-, электроснабжения, разрушение здания	72592264,26 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – ООО ЧОО «Иман-Охрана», штатный вахтер.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – видеонаблюдение, тревожная кнопка с выводом сигнала тревоги на пульт дежурного - ООО ЧОО «Иман-Охрана».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения локальная система оповещения РОКОТ-2

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствует ;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

нет ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

светодиодные светильники — 4 шт.

(марка, количество)

система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 18 аналоговых видеокамер; видеореги­стратор марки Rvi-R16LBPro, видеореги­стратор RA-0616L.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1(Один);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации ПС введена в эксплуатацию 2020г.; прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный Болид, проектная документация – имеется.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: локальная система оповещения локальная система оповещения РОКОТ-2 и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), объектовая и локальная системы оповещения, световые указатели «Выход» в количестве 3 штук установлены над основным и запасными выходами, размещены эвакуационные знаки, указывающие направление движения.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушители (далее – ОП) имеются в количестве 11 штук

№1	ОП-4	Фойе
№2	ОУ-3	Технический узел
№3	ОУ-3	Технический узел
№4	ОП-4	Зал тяжелой атлетики 1 этаж
№5	ОП-4	Сан.узел
№6	ОП-4	Зал тяжелой атлетики 1 этаж

№7	ОП-4	Коридор 2 этаж
№8	ОП-4	Зал бокса 2 этаж
№9	ОУ-3	Электрощитовая
№10	ОП-3	Игровой зал, 1 этаж
№11	ОП-4	Игровой зал, 1 этаж

(характеристика)

УШ. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Алексеев СВ

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)


Алексеев СВ

(инициалы, фамилия)

Приложение №3
МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Ул.М.Личенко 55А



Ул.М.Личенко




Ул.Дальнереченская


Ул.Дальнереченская

План (схема)
плана объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств




1 этаж



2 этаж



Условные обозначения

-  Пост охраны, контрольно-пропускной пункт
-  Место установки огнетушителя
-  Место установки камеры видеонаблюдения



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ»

А.В.Алексеев

20 21 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Дальнереченского городского округа
(наименование объекта)

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на основании приказа МБОУ ДОД «ДЮСШ» от 30.04.2021г. №53-А «О создании комиссии по обследованию состояния антитеррористической защищенности и установлению категории опасности объекта образования», комиссия по обследованию и категорированию объекта образования (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии: директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» Алексеев Александр Викторович
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

- оперуполномоченный УФСБ России по Приморскому краю Иванов Константин Сергеевич

(должность представителя отдела УФСБ РФ по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Лесозаводску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» Мельник В.Л.

(должность представителя отделения вневедомственной охраны по городу Лесозаводску – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- Начальник ОНДиПР по г. Дальнереченску и Дальнереченскому муниципальному району УНДиПР ГМЧС России по Приморскому краю майор внутренней службы Е.А. Белоносов

(должность представителя ОНД городского округа УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- заместитель директора по УСР Кобякова Ирина Александровна

(должность иного лица, участвующего в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта образования Б.И.И. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта 692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 55А

1.2. Информация о собственнике/управляющей организации

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Дальнереченского городского округа; директор школы Алексеев Александр Викторович, тел: 8(908) 9962266; 8(42356) 34156

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Нежилое здание – спортивный комплекс является отдельно стоящим двухэтажным зданием. Общая площадь – 1199,2 кв.м., этажность – 2. Год постройки – 2010. Здание кирпичное; фундаменты – буронабивные сваи; стены – самонесущие, пеноблоки облицованы кирпичом; перегородки – кирпичные; окна – пластиковые; двери – железные, пластиковые, деревянные; внутренняя отделка – штукатурка, окраска, панели «Ханьш», кафель; полы – бетонные, наливные эпоксидные. Кровля – кровельные сэндвич панели. Здание имеет 3 выхода, один из которых центральный (основной), один запасной – расположен на первом этаже здания, 2 запасной на втором этаже. Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями; водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими сетями.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: дополнительное образование

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: ежедневно с 07.00 до 21.00 часов; вахтеры – посменная работа

1.6. Занимаемая площадь, протяженность периметра: площадь здания – 1199,2 кв.м; площадь территории – 1601,00 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты: Здание находится в центре города. Справа и слева имеются нежилые застройки. Подъезд к зданию с улицы Михаила Личенко.

1.8. Наличие на объекте критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц – более 50 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения МБОУ ДОД «ДЮСШ» Дальнереченского городского округа

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 18шт из них находится в исправном состоянии 18шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения холл, коридор, игровой зал, зал тяжелой атлетики, зал бокса, лестница, улица

2.1.7. Дополнительная информация: не имеется

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1 Краткая характеристика: Электропитовая расположена на первом этаже здания. В электропитовой установлено вводное устройство – ВРУ 0,4 кВ. От вводного устройства питание распределяется на: ЩО; ЩС-1; ЩС-2; ЩС-3. Категория надежности III. Заземление выполнено треугольной формы, глухозаземленная нейтраль на глубине 0,5м., заземляющий

электроснабжение здания спортивного комплекса осуществляется от ТР-Р1 630 кВт; напряжение сети в здании 380/220В; питание осуществляется силовым кабелем (алюминиевый) – 120 кв.мм.; в здании используются приборы освещения. Основное освещение: потолочные светильники с люминисцентными лампами 2x36 Вт – 7шт. и энергосберегающие лампы 26 Вт – 15шт., для питания электрооборудования в здании смонтированы розетки с заземляющим контуром, расположенные от поверхности пола на высоте от 0,2-1,2 м – 67шт.

2.2.2. Достаточность освещения объекта достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.3. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.3.1. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» отсутствует

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.3.2. Количество кнопок экстренного вызова оперативных служб по единому номеру «112» 0

2.4. Тревожно-вызывная сигнализация имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ООО ЧОО «Иман-Охрана» Дальнереченск, договор № 11/21 от 08.02.2021г.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Иман-Охрана» Дальнереченск, договор № 11/21 от 08.02.2021г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.5. Охранная сигнализация имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО ЧОО «Иман-Охрана» Дальнереченск, договор № 11/21 от 08.02.2021г.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО ЧОО «Иман-Охрана» Дальнереченск, договор № 11/21 от 08.02.2021г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Система обеспечения пожарной безопасности:

2.6.1. Система пожаротушения (пожарной сигнализации) имеется

(имеется/отсутствует)

ПС введена в эксплуатацию 2020 г.; прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный Бolid, проектная документация – имеется.

(дата ввода в эксплуатацию, название, наличие проектной документации)

2.6.2. Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.6.3. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ИП Скрובה Алла Евгеньевна, договор № 118 от 30.01.2021г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6.4. Система противодымной защиты отсутствует

(имеется/отсутствует),

Противодымно-вытяжная система вентиляции ПВ2, ПВ3, Вытяжная система вентиляции В1

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6.5. Системы наружного противопожарного водоснабжения отсутствует
(имеется/отсутствует),

(исправное/неисправное состояние, количество, укомплектованность)

2.6.6. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует
(имеется/отсутствует)

(исправное/неисправное состояние, количество, укомплектованность)

2.6.7. Первичные средства пожаротушения: огнетушители (далее – ОП) имеются
(имеется/отсутствует),

количество – 11 шт., состояние исправное
(количество, укомплектованность, исправное/неисправное состояние)

№1	ОП-4	Фойе
№2	ОУ-3	Технический узел
№3	ОУ-3	Технический узел
№4	ОП-4	Зал тяжелой атлетики 1 этаж
№5	ОП-4	Сан.узел
№6	ОП-4	Зал тяжелой атлетики 1 этаж
№7	ОП-4	Коридор 2 этаж
№8	ОП-4	Зал бокса 2 этаж
№9	ОУ-3	Электрощитовая
№10	ОП-3	Игровой зал, 1 этаж
№11	ОП-4	Игровой зал, 1 этаж

(тип, марка, количество, места расположения)

2.6.8. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует),

локальная система оповещения РОКОТ-2 и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), объектовая и локальная системы оповещения, световые указатели «Выход» в количестве 3 штук установлены над основным и запасными выходами, размещены эвакуационные знаки, указывающие направление движения

(тип, наименование оборудования, технические характеристики, срок эксплуатации, исправность системы, пути эвакуации)

2.7. Средства телефонной связи отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - 0

2.8. Средства радиосвязи отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. Ограждение объекта отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 41м

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения _____
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны входные двери, центральная дверь закрывается на внутренний замок

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется вахтером
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны с 07.00 утра до 21.00 вечера

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1
(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не обеспечены
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не обеспечены
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

Приказ от 18.03.2021г. №39-А п.9, директор, Алексеев Александр Викторович
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется
(имеется/отсутствует)

4.2.3. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима отсутствует

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме» разработать

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется

(имеется/необходимо размещение/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводится

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок не реже 2 раз в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 27.04.2021г.
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено ранее не проводилось
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 80 чел.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 72592264,26 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования МБОУ ДОД «ДЮСШ» ДГО
(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) четвертая
(первая, вторая, третья или четвертая)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий;

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков;

Объект соответствует требованиям ПП РФ № 1006 от 02.08.2019г., однако работником ОВО по г. Лесозаводску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» выявлено особое нарушение в отношении категории объекта.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта:

- Обеспечить объект защитными первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, в соответствии с требованиями ППР в РФ, не менее объема 4 литра

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

Председатель комиссии:

- директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» Алексеев Александр Викторович
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

- оперуполномоченный УФСБ России по Приморскому краю Иванов Константин Сергеевич
(должность представителя отдела УФСБ РФ по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Лесозаводску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» Мельник Валерия Леонидовна
(должность представителя подразделения вневедомственной охраны по городу Лесозаводску - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- Начальник ОНД и ПР г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС ГУ России по Приморскому краю Белоносов Евгений Анатольевич
(должность представителя ОНД городского округа УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, Ф.И.О.)

- заместитель директора по УСР Кобякова Илона Александровна

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), прогнозный показатель возможного материального ущерба, влияющий на установление комиссией категории объекта (территории), должен приниматься равным балансовой стоимости всего объекта (территории), а не отдельным потенциально – опасным участкам и критическим элементам, расположенным на объекте или его территории, а так же в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 рекомендую данному объекту присвоить категорию опасности, соответствующую наивысшему показателю по критерию прогнозный показатель размера материального ущерба и ущерба окружающей среде, а именно III категорию опасности. Балансовая стоимость объекта МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Дальнереченск (г. Дальнереченск, ул. М. Личенко 55А) составляет более 15 млн. рублей.

Инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Лесозаводску
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Приморскому краю»
«5» мая 2021 года.



Мельник В.Л

№ 100/100

Вопросы, связанные с деятельностью органов государственного управления, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Украины. В частности, в соответствии с Законом Украины «О государственном управлении» органы государственного управления обязаны обеспечивать открытость и доступность информации о своей деятельности.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
Летнадуать



листів
Директор
ДБОУ ДОД «ДЮСІШ»

А.В.Алексеев